

Skolresepplan – Hammarlundens skola

Beskrivning av skolan

Skolan är belägen vid Lövnäs. Omgivande bebyggelse består främst av villor. På norra sidan av skolan går Lövnäsvägen och söder om skolan går Lövnäsleden (väg 561). Strax väster om skolan korsar dessa båda vägar varandra. Utanför skolan är vägens hastighet begränsad till 30 km/h. Refug finns även för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten. Gång- och cykelgrindar finns vid infarter till skolgården.

På skolan går cirka 500 barn i årskurs F-6. Inom samma område finns även årskurserna 7-9. Inom skolans lokaler finns även möjlighet till fritidsverksamhet för de barn som önskar. Cirka 300 barn är inskrivna där.

Utöver pedagogisk personal har skolan ett elevhälsoteam med tillgång till skolsköterska, specialpedagog, kurator. Varje arbetsenhet har en speciallärare knuten till elevvårdsarbetet. Skolan har en rektor samt specialpedagog. Skolassistent delas med Hammarlundens 7-9.

Resor till och från skolan i dagsläget

Från och med det att barnen börjar år 4 bedöms barnen vara tillräckligt trafikmogna för att själva cykla till skolan. Majoriteten av de yngre barnen blir skjutsade till och från skola/fritids. I årskurs 4-6 bedöms att cirka 80 % av barnen cyklar under läsåret 09/10. Antalet varierar något med årstiden.

Antalet personal vid bägge skolorna i Hammarlundens område uppgår till 100 st minst. En hel del av dem är bilburna.

Skolan uppmuntrar eleverna till att själva ta sig till och från skolan. De har bland annat under några år deltagit i en nationell cykelutmaning. Den har även informerat föräldrar om möjligheterna att släppa av eleverna på andra ställen och låta dem gå sista biten. Tre sådana ställen finns att rekommendera.

Upplevda problem

Vid skolan upplevs det att det är rörigt på cykelvägarna till skolan under morgnarna. Detta problem berör både elever och även andra cyklister som ska ta sig till sina arbeten. Mellan kl. 7.45 -8.00 råder det (enligt skolans personal) oftast en besvärlig trafiksituation i området runt parkeringen. Elever släpps av i många fall på ett riskfyllt sätt och det finns inte tillräckligt med parkeringsytor för att stanna och släppa av eller parkera för att följa med sitt barn in.

Belysningen runt bilparkeringen och skolan upplevs även som dålig. Likaså upplevs trafiksituationen för skolbussar inte heller som tillfredställande.

Under perioden 2005-2009 finns inga rapporterade olyckor i skolans område som varit i anslutning till skoltid och där ungdomar varit inblandade. Föräldrar och personal har dock upplevt ett flertal incidenter som kunnat sluta illa.

Åtgärder

- Samtal med elever och föräldrar om hur de upplever skolvägen och vad som hindrar dem i dagsläget från att låta barnen gå själv till skolan.
- Sammanställa de åsikter/förslag som kommit fram vid olika diskussioner om hur skolvägarna uppfattas av de olika parterna.
- Se på möjligheten att iordningställa en avlämningsplats för föräldrar en bit bort från skolan. Detta har skolan lämnat förslag på tidigare bl.a via enhetsrådet. Nu finns vissa tankar om åtgärder framåt hos bl.a trafikengöraren.